

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO
ANALISIS FISICOQUÍMICOS
AGUA POTABLE
feb-18

RESULTADOS EN MGLT

FECHA	1	2	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	7.1	6.8	6.7	5.6	4.1	7.4	6.6	5.2	8.2	5.7	7.0	5.4	7.6	8.7	7.1	4.7	4.5	5.2	6.4	5 NTU.	6.2
P.H.	7.3	7.28	7.5	7.56	7.46	7.25	7.34	7.5	7.33	7.41	7.52	7.56	7.54	7.51	7.8	7.68	7.7	7.7	7.1	6.5-8.5	7.5
ALCALINIDAD TOTAL	106	92	114	118	120	114	126	120	134	136	116	120	120	112	116	114	122	122	114		117.7
DUREZA TOTAL	330	320	290	318	318	318	260	280	310	300	302	270	278	304	306	306	284	304	234	500 MG/LT	299.1
CLORUROS	160	155	180	156	150	136	134	140	150	152	148	156	158	156	165	150	130	160	156	250 MG/LT	151.2
CLORO RESIDUAL	1.2	1.1	1.3	1.1	1.2	1.2	1.3	0.8	1.5	0.9	1	1.2	1	0.9	1.5	1	1.2	0.9	1.2		1.1
CALCIO	240	218	180	190	208	208	140	140	192	208	202	194	198	210	200	150	192	142	158		187.9
MAGNESIO	90	102	110	128	108	110	120	0	118	92	100	76	80	94	106	158	92	162	126		103.8
SDT	600	604	594	594	576	560	574	575	575	580	597	590	576	579	566	564	581	598	577	1000 MG/LT	582.1

Realizo
[Signature]
C.F.B. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
JEFE DE LABORATORIO

Vo. Bo
[Signature]
BIOLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

RECIBIDO
COORDINACIÓN
NO. 12
REYNOSA
SIN CALIDAD
FEB 18 2018

DOM E JUAN
CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
RECIBIDO
3 MAR 2018
ORGANISMO DE CUENCA RIO BRAVO
RESIDENCIA GENERAL
PROGRAMA FRONTERA NORTE
CD. REYNOSA, TAMAULIPAS