AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

COMAPA REYNOSA

TAMAULIPAS

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUÍMICOS
AGUA POTABLE
ENERO 2019

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	2	3	4	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	21	22	23	24	25	28	29	30	31	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	4.2	4.8	4.9	5.0	5.0	5.0	4.7	4.6	4.8	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	4.9	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5 NTU.	4.9
P.H.	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.2	7.4	7.7	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2	7.4	7.2	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.3	7.2	6,5-8,5	7.4
ALCALINIDAD TOTAL	112	112	112	112	104	118	114	116	108	110	110	114	118	116	112	112	116	118	108	112	122	126		113.7
DUREZA TOTAL	306	312	304	316	320	326	314	322	332	330	334	340	348	346	340	336	336	336	320	340	340	334	500 MG/LT	328.7
CLORUROS	190	214	202	201	205	211	190	212	211	223	205	215	212	180	209	217	206	206	210	210	207	202	250 MG/LT	206.3
CLORO RESIDUAL	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.1	1.4	1.5	1.3	1.5	1.5	1.5	1.3	1.5	1.5	1.3	1.5		1.4
DUREZA DE CALCIO	188	190	192	176	186	188	204	204	214	198	206	210	206	226	210	186	216	200	210	228	218	200		202.5
D. DE MAGNESIO	118	122	112	140	134	138	110	118	118	132	128	130	142	120	130	150	120	136	110	112	122	134		126.2
SDT	594	589	567	625	627	620	595	617	624	619	689	640	657	664	632	596	581	578	587	573	571	576	1000 MG/LT	610.0

AUTORIZÓ:

QFB. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
RESPONSABLE DE LABORATORIO

Vo.Bo.

BIÓLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
5 FEB 2019
RECIBIDO

Río Pánuco S/N, esq. José de Escandón
Col. Longoria
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México
www.comapareynosa.gob.mx