AYUNTAMIENTO REYNOSA 2018 - 2021

COMAPA REYNOSA

TAM TAMAULIPAS

PLANTA POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

ANALISIS FISICOQUÍMICOS
AGUA CRUDA
FEBRERO 2019

RESULTADOS EN MG/LT

FECHA:	1	5	6	7	8	11	12	13	14	15	18	19	20	21	22	25	26	27	28	NOM-127/94	PROMEDIO
TURBIEDAD N.T.U.	12.8	17.1	15.8	15.3	15.1	17.0	15.2	17.0	17.5	15.2	9.0	11.3	12.1	15.4	12.8	14.0	13.0	8.7	11.7	5 NTU.	14.0
P.H.	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.4	7.6	6,5-8,5	7.6
ALCALINIDAD TOTAL	130	134	134	134	134	110	134	130	134	134	126	124	104	134	120	130	130	136	136		128.8
DUREZA TOTAL	300	300	336	330	340	300	300	300	310	314	282	304	310	312	296	302	294	312	300	500 MG/LT	307.5
CLORUROS	164	191	210	196	224	170	174	185	187	195	168	194	189	119	185	180	179	225	185	250 MG/LT	185.3
DUREZA DE CALCIO	206	190	216	226	240	210	190	210	210	212	200	212	212	222	200	190	206	232	202		209.8
D. DE MAGNESIO	94	110	120	104	100	90	110	96	100	102	82	92	98	90	96	112	88	80	98		98.0
SDT	735	720	729	715	727	586	549	597	615	593	605	543	575	556	548	526	528	546	528	1000 MG/LT	606.4

AUTORIZÓ:

QFB. MIRIAM CAVAZOS GARCIA
RESPONSABLE DE LABORATORIO

Vo.Bo.

BIÓLOGO GUILLERMO NAVA LUJANO
COORDINADOR DE CALIDAD DEL AGUA

RECIBIDO
COORDINACIÓN NOM
REYNOSA
COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
12 MAR 2019

Río Pánuco S/N, esq. José de Escandón
Col. Longoria
Cd. Reynosa, Tamaulipas, México
www.comapareynosa.gob.mx