



ANÁLISIS DE AGUA DEL EFLUENTE DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUAL (PLANTA 2) DE COMAPA REYNOSA

N° de Informe: 1251



Reporte dirigido a: Ing. Miguel Ángel Márquez (Proyecto Integral de Saneamiento)

Reynosa, Tamaulipas

Fecha de Muestreo: Del 19 al 20 de Enero del 2018

Informe del Ensayo (AT-07-03)

Nº Informe: 1251
Cliente: COMAPA REYNOSA PLANTA 2
Dirección: Lateral del canal Rodhe Col. Puertas del Sol, Reynosa Tamaulipas
Proyecto: -
Ciudad / Región: Reynosa, Tamaulipas
Recepción Laboratorio: 20/01/2018 11:25
Muestreado por: Luis Enrique Noriega Almaguer

Resultados e Información del Muestreo

Nº	Ident. Cliente	Lugar Muestreo	Punto	Muestra	Matriz	Fecha y Hora Término Muestreo
1251-01	Efluente	Efluente	Efluente	Compuesta 24h	Aguas residuales	20/01/2018 11:25

Parámetro	Unidades	Resultado	Fecha de Análisis	Ref. Método
Cianuro Total	mg/L CN	<0,025	26/01/2018	NMX-AA-058-SCFI-2001
Nitratos	mg/L N-NO3	<0,1	20/01/2018	NMX-AA-079-SCFI-2001
Nitritos	mg/L N-NO2	0,2763	20/01/2018	NMX-AA-099-SCFI-2006
Nitrógeno total	mgN/L	0,2763	25/01/2018	NOM-001-SEMARNAT-1996
Nitrógeno Kjeldahl	mg/L N	<5,4	25/01/2018	NMX-AA-026-SCFI-2010
Fosforo Total	mg/L P	6	22/01/2018	NMX-AA-029-SCFI-2001
Coliformes fecales	NMP/100mL	2,60E+02	20/01/2018	NMX-AA-042-SCFI-2015
Huevos de Helminto	H/L	3	22/01/2018	NMX-AA-113-SCFI-2012
Arsénico	mg/L As	<0,005	31/01/2018	NMX-AA-051-SCFI-2016
Cadmio	mg/L Cd	<0,003	30/01/2018	NMX-AA-051-SCFI-2016
Cromo	mg/L Cr	<0,05	29/01/2018	NMX-AA-051-SCFI-2016
Cobre	mg/L Cu	<0,1	25/01/2018	NMX-AA-051-SCFI-2016
Mercurio	mg/L Hg	<0,001	29/01/2018	NMX-AA-051-SCFI-2016
Niquel	mg/L Ni	<0,02	30/01/2018	NMX-AA-051-SCFI-2016
Plomo	mg/L Pb	<0,01	30/01/2018	NMX-AA-051-SCFI-2016
Cinc	mg/L Zn	0,03	30/01/2018	NMX-AA-051-SCFI-2016
Aceites y Grasas	mg/L	8,2	24/01/2018	NMX-AA-005-SCFI-2013
DBO (5 días)	mg/L	37,7	20/01/2018	NMX-AA-028-SCFI-2001
DQO	mg/L	132	20/01/2018	NMX-AA-030/2-SCFI-2011
Sólidos sedimentables	mg/L	<0,1	22/01/2018	NMX-AA-004-SCFI-2013
Sólidos suspendidos totales	mg/L	29,0	22/01/2018	NMX-AA-034-SCFI-2015

Nº	Ident. Cliente	Lugar Muestreo	Punto	Muestra	Matriz	Fecha y Hora Término Muestreo
1251-02	Efluente	Efluente	Efluente	Puntual	Aguas residuales	19/01/2018 13:00

Parámetro	Unidades	Resultado	Fecha de Análisis	Ref. Método
Coliformes fecales	NMP/100mL	2,30E+06	20/01/2018	NMX-AA-042-SCFI-2015
Aceites y Grasas	mg/L	<5,0	24/01/2018	NMX-AA-005-SCFI-2013

Resultados válidos únicamente para la muestra realizada

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

Acreditación: AG-0763-079/16 Vigente a partir de 22 Septiembre 2016

Ave. JM 200, Parque Industrial J.M., C.P. 66633, Apodaca, N.L. +52 (81) 25102000 www.hidrolab.mx