

EMPRESA:	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS
INSTALACIÓN:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES No. 2 (EFLUENTE)
ATENCIÓN:	MGA. PRISCILA LEIJA MC DONALD
No. DE INFORME:	MIL-250/20
NORMA DE REFERENCIA:	NOM-001-SEMARNAT-1996
REFERENCIA:	REQUISICIÓN No. 48466





CADENA DE CUSTODIA

MILAI S.C. Unidad Galvan No. 62 Col. Las Bajadas C.P. 91668 Veracruz, Ver. Tel. (229) 9252104

No. DE ORDEN: 232		PARAMETROS A ANALIZAR POR AREA CORRESPONDIENTES															FECHA		HORA		MUESTRA: Compuesta (MC)		T (°C)		pH		CONDUC. (µS/cm)		No. DE RECIENTES		VOLUMEN (mL)		PRESERVADAS (n / no)		VERIFICACION			
EMPRESA: CAMPA REYESA, TAMAUCAPOS																																						
ATENCIÓN: ANGELA REYESA LIMA M. DUBO																																						
DIRECCIÓN: ARLEAN DE CASAL DOQUE																																						
CALLE: AV. DE LA L. C. P. 91668																																						
ESTADO: LOCALIDAD: TAMAUCAPOS, VERACRUZ																																						
TEL / FAX: 0111																																						
CODIGO DE MUESTRA		PUNTO DE MUESTREO		MATRIZ																																		
A020-350		EFLOM. PYR. O2		A.P.																																		
A020-350		EFLOM. PYR. O2		A.P.																																		
A020-350		EFLOM. PYR. O2		A.P.																																		