

Informe de Ensayo (AC-001)

N° Informe: 1602

Cliente: COMAPA - POTABILIZADORA PASTOR LOZANO

Dirección: ..

Proyecto:

Ciudad / Región: Reynosa, Tamaulipas

Recepción Laboratorio: 18/04/2018 14:51:49

Muestreado por: Elías Cisneros Beltran



Resultados e Información del Muestreo

N°	Ident. Cliente	Lugar Muestreo	Punto	Muestra	Matriz	Fecha y Hora Término Muestreo
1602-01	Planta Pastor Lozano.	Planta Pastor Lozano.	Planta Pastor Lozano.	Puntual	Agua potable	18/04/2018 09:15:00

Parámetros	Unidades	Resultados	Fecha Análisis	Ref. Método
Trihalometanos	ug/L	<20,0	25/04/18 09:30	EPA-501.2(3)

Notas:

(3) EPA, Test Methods for evaluating Solid Waste SW 846


Ing Mauricio de Luna Omaña
Jefe de Laboratorio

Fecha Emisión Informe: 09/05/2018



* 1 6 0 2 9 5 M D 1 6 4 2 4 0 *

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

Acreditación: AG-0763-079/16 Vigente a partir de: 22 Septiembre 2016

Ave. JM 200, Parque Industrial J.M., C.P. 66633, Apodaca, N.L. +52 (81) 25102000 www.hidroLab.mx

1602-01

1 / 1