

**Informe de Ensayo (AC-001)**

N° Informe: 1603  
Cliente: COMAPA - POTABILIZADORA RANCHO GRANDE  
Dirección: ..  
Proyecto:  
Ciudad / Región: Reynosa, Tamaulipas  
Recepción Laboratorio: 18/04/2018 14:53:20  
Muestreado por: Elias Cisneros Beltran

**Resultados e Información del Muestreo**

N°	Ident. Cliente	Lugar Muestreo	Punto	Muestra	Matriz	Fecha y Hora Término Muestreo
1603-01	Planta Rancho Grande.	Planta Rancho Grande.	Planta Rancho Grande.	Puntual	Agua potable	18/04/2018 09:40:00
Parámetros		Unidades	Resultados	Fecha Análisis	Ref. Método	
Trihalometanos		ug/L	<20,0	25/04/18 09:30	EPA-501.2(3)	

**Notas:**

(3) EPA. Test Methods for evaluating Solid Waste SW 846



Ing Mauricio de Luna Omaña  
Jefe de Laboratorio

Fecha Emisión Informe: 09/05/2018



\* 1 6 0 3 9 5 M D 1 6 4 2 4 1 \*

**Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.  
Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.**

Acreditación: AG-0763-079/16 Vigente a partir de: 22 Septiembre 2016

Ave. JM 200, Parque Industrial J.M., C.P. 66633, Apodaca, N.L. +52 (81) 25102000 www.hidroLab.mx