



Cd. Reynosa, Tamaulipas, a 19 Enero del 2024 FOLIO: 280521423000095

ASUNTO: RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, la Unidad de Transparencia de la COMAPA de Reynosa, atendió y dio trámite a la solicitud entregada a esta unidad el día 06 de Diciembre del 2023 que a la letra dice:

Solicito una copia simple de los Análisis de Seguridad en el Trabajo, realizadas en este año en curso, de las instalaciones de Comapa.

De acuerdo a lo dispuesto por los artículos 146 y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, envío a usted la respuesta en tiempo y forma a la información solicitada.

En caso de existir alguna inconformidad con la información proporcionada a su solicitud, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas prevé los mecanismos de revisión dentro del término de quince días siguientes esta notificación, conocer más visite: para http://www.itait.org.mx/tramites/recurso revision/

Sin otro asunto en particular y esperando a que la información proporcionada los parámetros de su solicitud no resta, más que agradecerle la oportunidad que nos brindó para atenderle y fortalecer así la cultura de una rendición de cuentas efectivas.

ATENTAMENTE

Ing. Eduardo Uriza Alanis Coordinador de la Unidad de Transparencia **COMAPA Reynosa, Tamaulipas**

COMAPA

Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200







FUNDAMENTO LEGAL

- 1.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.
- * "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
- LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."





Cd. Reynosa, Tam. a 18 de Enero del 2024 No. de Oficio: GA-008/2024

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

ING. EDUARDO URIZA ALANIS

COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PRESENTE .-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo le hago llegar la información solicitada por el oficio UT: 151-2023, en el cúal solicitan Copia simple de los Analisis de Seguridad en el Trabajo, realizadas en este año en curso, de las instalaciones de Comapa.


Asi mismo le hago llegar los anexos de la información solicitada.

Sin más por el momento, quedo a sus ordenes para cualquier duda o aclaración.

Atentamente

LIC. ROBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO.



COMAPA


Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909-2200



ARCHIVO.













GOBIERNO MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Lic. Roberto Rodríguez Vázquez Gerente Administrativo Presente.



Cd. Reynosa, Tam. A 18 de Enero del 2024 Coordinación: Seguridad Industrial e Integral Oficio: SII/014/2024

Asunto: Análisis de Seguridad en el trabajo

Por medio del presente envio un cordial saludo y a su vez envio información requerida en el oficio UT-151-2023. Donde solicita una copia simple de los Análisis de Seguridad en el Trabajo realizado en el 2023, en las instalaciones de comapa y a su vez envio copia del POA también correspondiente al año 2023. Donde se realizaron 36 recorridos de supervisión en las instalaciones de comapa.

Sin más por el momento y esperando verme favorecido con dicha solicitud, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

Lic. Cesar Bahena Molina Coordinador de Seguridad Industrial e Integral

C.C.P.ARCHIVO CBM/ysse



VOLAMOS MÁS ALTO

COMAPA

Río Pánuco esquina con José de Escandón Col. Longoria, Reynosa, Tamaulipas Tel. (899) 909 2247



@comapareynosa www.comapareynosa.gob.mx









PLANTA GRANJAS

Localizado en la lateral del canal Rhode c/ Leona Vicario en la col. Villas de IMAQ en donde las instalaciones se encuentran en buenas condiciones pero aun así hace falta la limpieza exterior como es el de quitar la maleza y basura. El porton al lado de la caseta de guardias se encuentra descuadrado y caído por daño en la soldadura. Malla perimetral trasera se encuentra dañada. No hay iluminación en ninguna de las lámparas. Se encuentran 10 m3 de basura acumulada en el área de rebombeo. Las cajas de válvulas con una profundidad de 5 metros x 2 de ancho y 4 de largo se encuentra con sin las tapas laterales exponiendo la seguridad de los operadores y guardias que hacen sus rondines en el area,.















REBOMBEO BUGAMBILIAS 1

Localizado en av. Hacienda San Juan c/ Hacienda de Tamaulipas s/n , se encuentra el operador Domingo Abarca Jasso con no. De empleado 30941. Se encuentra con la maleza muy crecida, eenel portonde acceso se encunetra el tubo de abajo ya lleva mucho tiempo dañado y hasta el momento no lo han reparado.














REBOMBEO BUGAMBILIAS 2

Localizado Hacienda bugambilias y hacienda las rosas col. Bugambilias se logra apreciar que hay un poco de maleza cerca de los rebombeos y en el área perimetral. La cerca perimetral esta caída en la parte de atrás por que chocan con mucha frecuencia los vehículos que circulan alrededor.













MEDIDORES

Localizado en la calle Praxedis Balboa c/ José Escandón en la col. Country. En este taller mecánico de los vactors se encuentra completamente lleno de basura mucha de esta de los mismos empleados que laboran ahí, se logra apreciar todo el área lleno de llantas, platicos y partes mecánicas así como camionetas que ya no tienen reparación. Este taller cuenta con guardia las 24 hrs. Aquí se acaba de instalar 4 reflectores que iluminan todo el área.













CÁRCAMO #6

Localizado en calle Lomas de San Antonio c/ canal Rhode en la col. Modulo 2000. Se encuentra en construcción y remodelación ya en un 60% de la obra.

